Fichas de conservación Proyecto Arqueológico El Caño

Fecha: 14/12/2021 **Conservador**: Elías Zaldívar	**Nº de ficha**: 71 **Objeto en oda:** http://www.oda-fec.org/nata/view/cm_view_virtual_object.php?idov=3007&orden=&seleccion=1&idpadre=33

Artefacto: cerámica **Registro:** 12137 **Contexto:** T.7 UE 300	**Tipo**: Plato **Estilo:** Vajilla roja **Decoración:** Engobe rojo	**Alto:** 6.5cm **Ancho**: 26cm
Restos adheridos:	**Estado de conservación previa (valoración):** En buen estado de conservación. Muy sucia, con presencia de polvo y de sedimentos. Conservación previa (pegue de fragmentos)	

Tratamiento de conservación

Consolidación:
No aplicar

Limpieza:
para la limpieza de la vasija se utiliza agua destilada e hisopos de algodón

Restauración:
No aplicar

Fotografía antes de tratamiento:



Fotografía posterior al tratamiento:

Embalaje:
Ubicación en bodega: caja# 98, Estantería 8/ espacio 4. se envuelve en papel de embalaje y caja plástica

Observación: buen estado de conservación

Recomendaciones: Usar guante para manipular. Control de temperatura (25 y 30 grado centígrado) y humedad (50% y 70 %)